



Pótvillogó-csere **NISSAN**
Primastar Busz (X83)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

NISSAN PRIMASTAR Busz (X83) 2.0, NISSAN PRIMASTAR Busz (X83) 1.9 dCi 80, NISSAN PRIMASTAR Busz (X83) 1.9 dCi 100, NISSAN PRIMASTAR Busz (X83) 2.5 dCi 140, NISSAN PRIMASTAR Busz (X83) dCi 150, NISSAN PRIMASTAR Busz (X83) 2.0 dCi 120, NISSAN PRIMASTAR Busz (X83) 2.0 dCi 90

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.2 dCi 90

CSERE: PÓTVILLOGÓ – NISSAN PRIMASTAR BUSZ
(X83). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Műanyag patentkiszedő

Szerszámok vásárlása


Csere: pótvillogó – NISSAN Primastar Busz (X83). Az AUTODOC ajánlja:

- A jobb és bal oldali indexlámpák cseréje megegyezik.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: PÓTVILLOGÓ – NISSAN PRIMASTAR BUSZ (X83). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Távolítsa el az oldalsó irányjelző lámpát. Használjon műanyag patentkiszedőt.




2

Válassza le az izzó foglalatát az irányjelző lámpáról.



3

Csatlakoztassa az izzó foglalatát egy új oldalsó irányjelző lámpához.



4

Szerelje be az új oldalsó irányjelző lámpát.



5


Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

PÓTVILLOGÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.